

ACTIVADOR ETCHING PRIMER

Ideal para aplicar sobre superficies no ferrosas y ferrosas, con una excelente adherencia y la más alta resistencia a la corrosión.

CONDICIONES FÍSICAS

- RELACIÓN DE MEZCLA : 1 vol. ETCHING PRIMER (PARTE A) - 1 vol. ACTIVADOR (PARTE B)
- Pot life : 8 horas
- Número de capas : Mínimo 2
- Rendimiento teórico : 19 m² a 1 mil seco.
- Secado :
 - LIBRE DE POLVO: 10 minutos.
 - PARA RECUBRIR: 30 minutos.
 - TOTAL: 2 horas a T° de 25°C.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

Contacto con los ojos: Inmediatamente lave los ojos con una corriente directa de agua por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si se presenta o persiste irritación o enrojecimiento, obtenga atención médica.

Contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con grandes cantidades de agua, quite la ropa contaminada.

Ingestión: No induzca el vómito. Si el vómito ocurre espontáneamente, mantenga la Cabeza bajo las caderas para prevenir la aspiración del líquido hacia los Pulmones.

Inhalación: Remueva a la víctima al aire fresco. Si la víctima tiene problemas de Respiración, administre respiración artificial y obtenga atención médica.

METODO DE APLICACIÓN

Pistola de aire convencional.

TIPO DE SUSTRATO NO RECOMENDADO: No se recomienda aplicar sobre partes plásticas, acabados acrílicos o cualquier otro recubrimiento.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de los componentes.
2. La pistola convencional a usar para la aplicación, debe encontrarse limpia y en buen estado
3. Destape el envase de cada componente y mediante una paleta agítela hasta homogeneizar.
4. Mezclar los 2 componentes en la medida indicada usando dosificación y homogenizar completamente.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Con intervalos de 5 minutos de secado, aplique una capa adicional (normalmente requiere de 2 capas).

PRESENTACIÓN

Galón de Aprox. 3.785 litros.



CONDICIONES DE ALMACENAJE

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses.

